



CÓDIGO	PLACA	LOCALIZAÇÃO
S-1		INDICAÇÃO DO SENTIDO DA ROTA DE FUGA INSTALADO h=1,80m
S-2		INDICAÇÃO DO SENTIDO DA ROTA DE FUGA INSTALADO h=1,80m
S-3		INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA INSTALADO SOBRE A PORTA
S-8		INDICAÇÃO DO SENTIDO DA ROTA DE FUGA DAS ESCADAS INSTALADO h=1,80m
S-9		INDICAÇÃO DO SENTIDO DA ROTA DE FUGA DAS ESCADAS INSTALADO h=1,80m
S-10		INDICAÇÃO DO SENTIDO DA ROTA DE FUGA DAS ESCADAS INSTALADO h=1,80m
S-11		INDICAÇÃO DO SENTIDO DA ROTA DE FUGA DAS ESCADAS INSTALADO h=1,80m
S-12		INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA INSTALADO SOBRE A PORTA
E-1		ALARME SONORO - LOCALIZADO JUNTO A CAMPANHA DO ALARME INSTALADO h=2,20m
E-2		PONTO DE LOCALIZAÇÃO DE ALARME - LOCALIZADO JUNTO A BOTEIJEIRA DO ALARME INSTALADO h=1,20m
E-5		INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR INSTALADO SOBRE O EXTINTOR h=1,80m
E-7		INDICAÇÃO DO ABRIGO DE HÍDRANTE INSTALADO SOBRE O HÍDRANTE h=1,80m



LEGENDA DE FASES	
	À EXECUTAR
	EXECUTADO
CONVENÇÃO	
C.INC - COLUNA DE ÁGUA PARA INCÊNDIO	
FG - TUBULAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO	

Administração regional / Protocolo			
Setor:		Setor de Indústria e Abastecimento	
Endereço:		Sia trecho 04 lotes 80-90-100-110	
Proprietário:		Serviço Social do Comércio - SESC	
Autor do projeto e Responsáveis técnicos:			
ROGÉRIO FLAVIANO DOS SANTOS CREA 111.889/D-MG BERNARDO DINIZ FELICÍSSIMO CREA 253.030/D-MG			
	PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO		Prancha: 09/15
	Usou: Comercial Conteúdo: INC - 1º PAVIMENTO		
Data: 14/10/2022	Desenho: SESC-DF-INC-09-1º PAVIMENTO		Escala: Indicada Revisão: R00